



- Bezdrát
- Zabezpečení
- DHCP
- UPnP
- Nástroje
- Stav sítě
- Ping
- Traceroute
- Velikost MTU

Pokročilá nastavení » Nástroje » Stav sítě

Stav	Downstream	Upstream	Konfigurace	Síťový log
				Obnovit data
Síťový log				
Čas	Priorita	Popis		
05-10-2022 19:42:21	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=20.50.2.7 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 19:41:58	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface; client ip=[192.168.0.158];CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 19:41:37	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.34.226.165 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 19:08:37	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 19:08:19	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.34.227.183 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 18:53:09	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 18:52:47	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.34.228.95 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 18:32:46	notice	Port Scan - NULL_SCAN: SRC=60.161.81.116 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 18:31:07	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=85.237.234.224 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 16:08:15	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 15:58:49	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=20.50.2.7 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 13:30:29	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 13:15:47	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=45.95.147.51 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 11:32:22	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 11:06:04	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=103.170.178.2 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 10:28:51	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 09:58:40	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=35.232.250.46 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;		
05-10-2022 09:02:10	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-		

QOS=1.1;CM-VER=3.0;

05-10-2022 08:51:59	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=167.235.228.215 MAC=00:01:5C:8C:22:46;CM-MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS- MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
05-10-2022 08:16:19	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM- MAC=dc:53:7c:d1:22:43;CMTS-MAC=00:01:5c:8c:22:d4;CM- QOS=1.1;CM-VER=3.0;